

# Manómetro digital para aplicaciones industriales generales modelo DG-10

Hoja técnica WIKA PE 81.66



# **Aplicaciones**

- Maquinaria / instalaciones
- Hidráulica / neumática
- Bombas / compresores
- Servicio y mantenimiento

## **Prestaciones**

- Rangos de medición: 0 ... 2 bar hasta 0 ... 600 bar
- Precisión: 0,5 % ± 1 dígitos
- Conexión: G1/4 DIN 3852-E, 1/4NPT y otras
  Caja: Acero inoxidable, Diámetro 80 mm
- Energía auxiliar: 2x 1,5 V pila tamaño AA



Manómetro digital DG-10

# Descripción

#### Indicación robusta, precisa en situ

La caja robusta y la alimentación mediante pilas permiten una flexible aplicación en numerosos sectores. La indicación digital es la solución ideal para una lectura rápida y precisa del valor de presión. La indicación gráfica integrada en el display con función de aguja de arrastre y valores min y máx permiten una análisis efectiva en el lugar de medición.

## Ejecución estándar y ampliada

Para lugares con poca luz y para una óptima adaptación a ubicaciones de difícil lectura existe una versión ampliada con (DG-10-E) con luz de fondo y caja giratoria. Otras funciones de programación son: Auto ON/OFF, función tara, protección con contraseña. Las unidades más frecuentes bar, psi y MPa ya están integrados en la versión estándar (DG-10-S).

#### Tecnología probada

Los sensores fabricados por WIKA son la garantía de alta precisión, estabilidad y repetibilidad en la tecnología de medición industrial. Se utiliza los sensores - película delgada o cerámica en función del rango de medida.





Part of your business

Datos técnicos		modelo	DG-10					
Rango de medición	bar	2	5	10	20	50	100	
Límite de sobrecarga	bar	5	10	20	40	100	200	
Presión de rotura	bar	6	12	25	50	120	800	
Rango de medición	bar	160	250	400	600			
Límite de sobrecarga	bar	320	500	800	1200			
Presión de rotura	bar	1000	1200	1700	2400			
Rango de medición	psi	30	60	145	300	600	1450	
Límite de sobrecarga	psi	70	145	290	580	1450	2900	
Presión de rotura	psi	85	170	360	725	1740	11600	
Rango de medición	psi	2000	3000	5000	7500	10000		
Límite de sobrecarga	psi	4640	7250	11600	17400	21750		
Presión de rotura	psi	14500	17400	24650	34800	43500		
Material								
■ Partes en contacto con el medio								
» Conexión a presión		1.4571						
» Sensor		Cerámica Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96%, NBR {EPDM } (hasta 0 50 bar)						
		XM-13 (1.4534) (a partir de 0 100bar)						
■ Caja		1.4301						
Energía auxiliar		Pila 2x 1,5 V tamaño AA						
Duración de servicio	h	4000 (AA 2000 mAh)						
Cadencia interna de sondeo	ms	200						
Tensión de aislamiento	VDC	500						
Precisión	% del span	≤ ± 0,5 ± 1 dígitos (según IEC 61298-2)						
Precision de ajuste del punto cero	% del span	≤ 0,1 (Ajuste de inicio)						
Ajuste punto cero	% del span	≤ 20 (mediante función Tara en modelo DG-10-E)						
Hystéresis	% del span	≤ 0,1						
No repetibilidad	% del span	≤ 0,1						
Estabilidad a largo plazo	% del span	≤ 0,2						
Deriva a largo plazo	% del span	≤ 0,1						
Temperatura admisible								
■ Medio	°C	-20 +85 (hasta 0 50 bar)						
	°C	-30 +100 (a partir de 0 100bar)						
■ Entorno	°C	-10 +60						
■ Almacenaje	°C	-20 +70						
Rango operativo de temperatura	°C	0 +60						
Coeficiente de temperatura en el								
rango compensado								
■ CT medio del punto cero	% del span	≤ 0,15 / 10k						
■ CT medio del span	% del span	≤ 0,15 / 10k						
Conformidad CE		89/336/EEC emisión (clase B) y imunidad conforme a EN 61 326						
Caja giratoria	0	300 (en modelo DG-10-E)						
		DG-10-S	DG-10-S			DG-10-E		
Indicación		7-segmentos	LCD 4-dígito	os	7-segmento	s LCD 4 1/2-0	dígitos	
		_					gitos(2a escala)	
Altura de las cifras		11 mm			11 mm y 7 mm			
Display		-1999 9999 -1999 19999						
lluminación de fondo					+			
Indicación gráfica/función aguja de arrastre		+			+			
Memoria Min/Max		+ +						
Auto On/Off		15/30/60/120 min						
Función Tara		+						
Unidades bar, psi, MPa		+ +						
Protección con contraseña		+						
Reset ajuste desde fabrica					+			
neset ajuste desde labrica								

 $<sup>\{\,\}\,</sup>$  Indicaciones en llave indican prestaciones con suplemento de precio.

#### Dimensiones en mm





Más informaciones sobre taladros y roscas encuentra en la hoja técnica IN 00.14 en www.wika.es

## DG-10-S



#### **DG-10-E**




## Protección de goma (negra)

Código: 11262010



## **Adaptador Minimess**

Código: 9072314



Las especificaciones y dimenensiones de esa ficha técnica representan el estado del diseño en el momento de la impresión Se pueden realizar modificaciones y cambios de materiales sin aviso previo

Página 4 de 4

Hoja técnica WIKA PE 81.66 · 02/2008



#### Instrumentos WIKA S.A.

Josep Carner 11 - 17 08205 Sabadell

Tel. (+34) 902 902 577 Fax. (+34) 933 938 666 E-Mail: info@wika.es Página www.wika.es