# TRANSMISOR DE MEDIDA

# PARA CORRIENTE Y TENSIÓN ALTERNA





#### Descripción

▶ El TMA es un transmisor de medida aislado, que

acepta

en la **ENTRADA**, cualquier señal de tensión o corriente alterna (ver tabla) y la convierte en una señal de salida normalizada:

- tensión : 0/10 V

- corriente : 0/20 mA - 4/20 mA

activa o pasiva



Aislamiento galvánico:
Entrada / Salida / Alimentación : 2 KV

Rango extendido de alimentación

Mínimo tiempo de respuesta : 60ms

#### **Accesibilidad**

- Caja en formato estrecho
- Conectores desenchufables con bornes a tornillos
- Selección interna de los ajustes de entra da y salida por jumpers, accesibles bajo el frontal.
- Entrada de corriente asegurada y fiable (5A) mediante conectores atornillados

#### **Ambiente**

TM

A3A2A1 S4 S3S2 S1

1 +~: nc + - +

Alm.Aux. / Sortie / Output

90. 270 Vac : 4/20 mA

- ▶ Temperatura de trabajo : -10°C a +60°C.
- ► Temperatura de almacén : -30°C a +80°C.
- ▶ Marcado **(**€
- Inmunidad a perturbaciones según la normativa EN 50082-2 (801-4 : nivel 4, 801-3 :nivel 3, 801-6 : nivel 3)

## Presentación

Protección: Caja / terminales: IP 20


Caja : Autoextinguible en ABS negro UL94VO

Autoextinguible en ABS negro UL94VO Conectores desenchufables con bornes a tornillos (2,5mm², flexibles o rígidos)

torrimos (2,011111 ; noxibles o rigide

**Peso** : 130q

### **Dimensiones**



**Caja**: (alto x largo x fondo) 75 x 22,5 x 120 mm

(Altura=108, incluidos los terminales)

## Caracteristicas tecnicas

## Conexiones

