

CONVERTIDORES DE MEDIDA

universales, programables

TPI 40/41 TPI 440/441


- Una gama de interfaces de medida enteramente programable, mediante la **micro-consola**, o bien por PC con el programa **SuperVision** (software de configuración de toda la gama de convertidores programables ARDETEM).

Entrada universal :

- $\pm 100mV \pm 1V \pm 10V \pm 300V$
- $\pm 20mA$, Pt100 3 hilos, Δ Pt100 2 hilos, Ni 100, térmopar, resistencia y potenciómetro.
- Alimentación sensor de 2 hilos

Tipos de salidas :

- 1 o 2 salidas analógicas aisladas programables en corriente 0-4-20mA activa o pasiva, o en tensión 0-10 V
TPI 40-41 : 1 salida analógica
TPI 440-441 : 2 salidas ana. simultaneas aisl.
 - 2 relés inversores (8A/250 VAC sobre carga resistiva).
 - Digital aislada RS485 (Modbus/Jbus)



Funciones

- Detección de rupturas de sensor
- Tiempo de respuesta típico de 100ms (+40ms para la salida analógica).
- Aislamiento Entrada/Salidas/Alim.
- Auto-cero, auto-calibración y auto-diagnóstico
- Modo accionador : la salida analógica esta pilotada por la conexión de serie, o en local por la la micro-consola.
- Función simulación de la medida de entrada.

Ambiente

- Temperatura de funcionamiento : -10°C a +50°C.
- Temperatura de almacen : -20°C a +70°C.
- Marcado CE

Programación

Programación con la micro-consola

Esta pconsola instalada en el frontal permite visualizar la medida en un display alfanumérico electroluminescente de 4 dígitos, o modificaciones puntuales de la programación via una membrana de 4 teclas. Permite también telecargar una ficha de programación hacia otros productos de la gama.


Software de configuración

Cada configuración se guarda como fichas memorizadas sobre discos o disquetes. Estas fichas se pueden consultar, modificar, duplicar o cargar en los convertidores. Las fichas se pueden crear con o sin convertidor conectado. Este software también permite salvar las configuraciones existentes en los instrumentos que estan en servicio. Todas las fichas se pueden listar en cualquier tipo de impresora.

Codificación


Tipo	TPI 41	ARN - 2	Alimentación :
Entradas :			
TPI 41/ 441 universal	3		Baja tensión
TPI 40/ 440 procesos	2		Alta tensión
Versión :			
K rack (consultar)	A		analógica I/U aislada
	R		2 relés inversores
	N		digital RS 485 aislada

Dimensiones



Caja : (A x L x P) 75 x 22,5 x 120 mm
con pconsola : 26,5x80x130 mm

Caja auto-extingüible de ABS negro UL 94VO.
Montaje fondo panelsobre carril DIN simétrico. Versión rack : consultar



Para poder insertar la pconsola : montar los instrumentos verticalmente (guía DIN horizontal) y prever un espacio de 5 mm.

Ejemplo de pedido : Para un convertidor con entrada universal + salida ana. + 2 relés, alimentación 230 V : pedir la referencia TPI 41 AR-2

Características técnicas

Entradas

	TP140 TP141 TP1440 TP1441	Tipos de ENTRADAS	Intervalo de medida ajustable de :	Error intrínseco	Resolución consola	Impedancia de entrada
• •	mA	-22 a +22mA con ✓♣	< ± 0,05% del IM	10 µA	5 Ω	
• •	mV ♣	-110 a +110mV con ✓♣		10 µV		
• •	V	-11 a +11V con ✓♣	Resolución de entrada :	1 mV	≥ 1MΩ	
		-330 a +330V con ✓♣	14 bits	10mV		
•	Térmopar ♣ Normativa IEC 581	°C °F				
	J -160/1200	-256/2192				
	K -270/1370	-454/2498				
	B 200/1820	392/3308				
	R -50/1770	-58/3218				
	S -50/1770	-58/3218	< ± 0,1% del IM	0,1°C / 0,1°F	≥ 1 MΩ	
	T -270/410	-454/770				
	E -120/1000	-184/1832				
	N 0/1300	-32/2372				
	L -150/910	-238/1670				
	W ♣ 1000/2300	1832/4172				
	W3 0/2480	32/4496				
	WRE5 0/2300	32/4172				
•	Sensor Pt100Ω ♣ * 3 hilos, Normativa IEC 751 (DIN 43760)	°C °F				
		-200/850 -328/1562				
•	Sensor Ni 100 3 H *♣	-60/260 -76/500	< ± 0,1% del IM	0,1°C / 0,1°F	Corriente 250µA	
•	Medidas diferenciales a partir de 2 sensores Pt100Ω 2 hilos Norm. IEC 751 ♣ **	°C °F				
		-200/270 -328/518				
•	Captadores resitivos	Calibres 0-440Ω y 0,2,2kΩ ♣ (0-8,8kΩ opcional)	< ± 0,1% del IM (0,5% para 0-2kΩ)	-		
•	Potenciómetro	de 100Ω a 10 kΩ ♣				
• •	Alimentación sensor 2 hilos	26 Vdc ± 10% con protección para cortocircuitos.				
• •	Linearización especial programación hasta 20 puntos	Sobre entradas : mV, V, mA, Captador resistivo o potenciómetro				

* Resistencia de linea < 25Ω

** Resistencia de linea < 10Ω y R. max. de 400Ω

*** o 25 µV típicas (50µV Max.)

◆ Eficacia de la CSF : ±0,03°C/°C ±0,5°C

IM Intervalo de medida

✓ : extracción de la raíz cuadrada

▲ Una corriente pulsada de 12 µA permite detectar las rupturas de línea o de sensor

♣ Cut off : la indicación de la µconsola y la salida del TPI se quedan al mínimo de escala para una señal de entrada < al valor del cut off, programable de 0% a 100% de la escala de entrada.

Dériva térmica < 150ppm / °C

IM Intervalo de medida

✓ : extracción de la raíz cuadrada

Salidas

	TP140 TP141 TP1440 TP1441	Código	Tipos de SALIDAS	Características
•	A	1 Analógica	Corriente activa/pasiva Tensión	Corriente : Directa o inversa 0-20mA Impedancia de carga ≤ Rc 600Ω Tensión : Directa o inversa 0-10V Impedancia de carga ≥ Rc 2000Ω
	•	2 analógicas aisladas	Corriente o Tensión	
• •	R	2 relés invertidores	2 umbrales por relé configurable sobre todo el IM. Histéresis programable de 0 a 100%. Temporización programable de 0 a 25 sec. (8A/250 VAC sobre carga resistiva)	
•	N	Conexión serie RS485 Protocól Modbus/Jbus (EIA RS485) aisl.		

Aislamiento galvánico : 2kV-50Hz-1min. entre Alimentación, Entrada, Salida analógica, Salidas relés y Salida numérica


1kV-50Hz-1min. entre Salida ana. y salida Num., o entre 2 salidas analógica

Cód.	Tipo de ALIMENTACIÓN	Intervalo máximo de utilización	Consumo	Resistencia dieléctrica
3	Baja Tensión	20 a 40 VAC y 20 a 64 VDC	3W max. 5 VA max.	2KV-50Hz-1min.
2	Alta Tensión	90 a 270 VAC y 88 a 350 VDC		

Conexiones



Conectores superiores

ALIMENTACIÓN



AC ~
DC +

ENTRADAS




Resistencias :
0<R<440Ω
440Ω<R<2,2KΩ
o 8,8KΩ según opción

PT100 3 hilos
Δ PT100 2 hilos (T°2-T°1)
T°1 : sensor frío
T°2 : sensor caliente
Potenciómetro
Transmisor 2 hilos

Conector inferior


SALIDAS

TPI 40- TPI 41



⚠ La salida tensión, o la salida corriente pasiva no están disponibles simultáneamente con la salida digital. Se puede activar solo una de las 2 salidas analógicas al mismo tiempo (salidas no independientes).

TPI 440 - TPI 441 2 salidas analógicas simultaneas



El tipo de salida ana. (mA o V) debe ser especificada en el pedido
Las 2 salidas analógicas están aisladas entre sí.